



三菱可编程控制器
MELSEC-F

FX_{2N}-485-BD通信板

用户指南

JY992D73401A

1. 引言

用于 RS485 的通信板 FX_{2N}-485-BD (以后称之为“485BD”) 可连接到 FX_{2N} 系列可编程控制器的基单元，用于下述应用中。

1) 使用无协议的数据传送

使用无协议，通过 RS485(422)转换器，可在各种带有 RS232C 单元的设备之间进行数据通信，如个人电脑，条形码阅读机和打印机。在这种应用中，数据的发送和接收是通过由 RS 指令指定的数据寄存器来进行的。对于参数设置和程序的例子，参看 FX 编程手册和 FX 通信用户手册。

2) 使用专用协议的数据传送

使用专用协议，可在 1:N 基础上通过 RS485(422) 进行数据传输。关于这种应用中的专用协议内容，参看 FX 通信用户手册。


3) 使用并行连接的数据传输

通过 FX_{2N} 可编程控制器，可在 1:1 基础上对 100 个辅助继电器和 10 个数据寄存器进行数据传输。关于参数设置和程序的例子，参看 FX 通信用户手册。

4) 使用 N:N 网络的数据传输


通过 FX_{2N} 可编程控制器，可在 N:N 基础上进行数据传输。关于参数设定，传输数据和程序的例子，参看 FX 通信用户手册。

1.1 外部尺寸



1.2 系统配置


1.2.1 无协议或专用协议



在系统中使用 485BD 时，整个系统的扩展距离为 50 米(不用：最大 500 米)


使用专用协议时，最多 16 个站，包括 A 系列的可编程控制器。

1.2.2 并行连接



在系统中使用 485BD 时，整个系统的扩展距离为 50 米(不用：最大 500 米)
但是，当系统中使用 FX2-40AW 时，此距离为 10 米。


1.2.3 N:N 网络



当系统中使用 485BD 时，整个系统的扩展距离为 50 米(不用：最大 500 米)，最多为 8 个站。

2. 安装和布线

2.1 安装步骤



关闭可编程控制器的电源，并使用下述步骤安装 485BD。

- ① 从基单元的上表面卸下面板的盖子。
- ② 将 485BD 上可编程控制器的连接器连接到基单元上的板安装连接器上。
- ③ 使用所提供的 M3 自行攻丝螺钉将 485BD 固定到基单元上，
拧矩：0.3 到 0.6N.m(3 到 6kgf.cm)。
- ④ 使用工具如钳子和剪刀，卸下面板盖子左边的切口，以便可接触到端子板。端子板的上表面高于可编程控制器面板盖子的上表面，高大约 7 毫米。

2.2 电缆和端子电阻

2.2.1 电缆


为了连接 RS485(422) 单元，要使用屏蔽双绞电缆。电缆的特性为 AWG 26 到 16，而且最大拧矩为 0.6N.m(6kgf.cm)。如果使用的不是 AWG 26 到 16 的电缆，则不能保证通信正常，因为端子的接触可能不良。建议将集成有插片工具的电缆插入到端子中。



2.2.2 端子电阻

假定线两端的端子电阻如 2.3.2 和 2.3.3 部分所述。

- 1) 双对子布线的情况下，在端子 SDA 和 SDB 之间连接端子电阻(330 欧姆，1/4W)，而在端子 RDA 和 RDB 之间也是这样。
使用 485DB 中作为附件提供的电阻。
- 2) 单对子布线的情况下，在端子 RDA 和 RDB 之间连接端子电阻(110 欧姆，1/2W)，
使用 485DB 中作为附件提供的电阻。



2.3 布线

2.3.1 布线选择

RS485的布线为单对子布线或双对子布线。布线方法根据应用来决定。请从下表中选择布线方法。

应用		单对子布线 (参看 2.3.3 部分)	双对子布线 (参看 2.3.2 部分)
无协议(使用 RS 指令)*1	半双工通信	◎ *2	○
	全双工通信 *3	×	○
专用协议 (使用计算机连接)*1	若需要设定消息等待为 70 毫秒或更小。	×	○
	若不需要设定消息等待为 70 毫秒或更小。	◎ *2	○
	使用接通要求功能	×	○
并行连接(参看 2.3.4 部分)*4		◎	○
N:N 网络		○	×


◎ 推荐 ○ 可以, × 不能使用

*1 当把本产品加入到系统中时, 请将布线和系统的布线方法进行匹配。

*2 当采用这种布线方法使用 485BD 时, 要考虑或忽略 FX2N 可编程控制器所发送指令的“回应”。

*3 FX2N 可编程控制器和 485BD 一起使用。


*4 要去除 485BD 的组合, 参看下面。



**1 将 SG 端子连接到 FX 或 FX2C 主单元的端子 SG。

**2 将屏蔽双绞电缆的屏蔽线接地(100 欧姆或更小)。请仅对一端调整接地。

2.3.2 双对子布线




*1 R 为端子电阻。在端子 SDA 和 SDB 及 RDA 和 RDB 之间连接端子电阻(330 欧姆)

*2 将屏蔽双绞电缆的屏蔽线接地(100 欧姆或更小)。当使用并行连接时, 两端都接地。当使用无协议或专用协议时, 一端接地。

*3 将端子 FG 连接到可编程控制器主体的每个端子, 而主体用 100 欧姆或更小的电阻接地。但是, 对于 A 系列可编程控制器的计算机连接单元, 参看计算机连接单元的手册。

*4 当使用 RS232/485 或 RS232/422 接口时, 请使用 FX - 485PC - IF。

2.3.3 单对子布线



*1 R 为端子电阻。在端子 RDA 和 RDB 之间连接端子电阻(330 欧姆)

*2 屏蔽双绞电缆的屏蔽线必须接地(100欧姆或更小)。当使用并行连接时，两端都接地。当使用无协议或专用协议时，一端接地。

*3 将端子 FG 连接到可编程控制器主体的每个端子，而主体用 100 欧姆或更小的电阻接地。但是，对于 A 系列可编程控制器的计算机连接单元，参看计算机连接单元的手册。

*4 当使用 RS232/485 或 RS232/422 接口时，请使用 FX - 485PC - IF。

3. 特性

3.1 一般特性

其一般特性如 FX_{2N} 系列的可编程控制器的一般特性。

3.2 电源特性

由可编程控制器提供的电源为 5V DC, 60mA。

3.3 特性

项目	内容
传输标准	遵照 RS485 和 RS422
传输距离	最大 50 米
LED 指示	SD,RD

项目	内容
通信方法 和协议	N:N 网络
	专用协议(格式 1 或格式 4)
	半双工通信
	并行连接
无协议	专用协议和无协议: 300~19,200(bps) 并行连接 : 19,200(bps) N:N 网络 : 38,400(bps)
隔离	无隔离

4. 诊断

对于 N:N 网络和计算机连接的错误代码，参见 FX 通信用户指南。

4.1 公共项目

- 1) 检查与可编程控制器通信单元的连接和布线。当连接不稳定时，通信不可能正确。
- 2) 检查使用的程序中是否应用了 VRDD 和 VRSC 指令。如果使用了这些指令，把它们删除，关闭可编程控制器的电源，然后打开。
- 3) 每项设置，如通信格式(D8120)，通过 FX-PCS/WIN-E 设置可编程控制器的参数，N:N 网络(D8173 到 D8180)和并行连接(M8070, M8071)，都要适于应用场合，否则应进行检查。如果设置不适于应用场合，通信将不能正确进行。
当每一设置更改时，请关闭可编程控制器的电源，然后再打开。
- 4) 当在网络中使用 FX_{0N}-485ADP 或 FX-485ADP 时，驱动电源一定要正确供电。

4.2 LED 检查项

4.2.1 N:N 网络

- 1) 检查每个 485BD 上面的 RD LED 和 SD LED 的状态。
 - 如果它们两个都亮起和灭掉，则没有发生错误。
 - 如果 RD LED 为亮 / 灭，但 SD LED 没有亮 / 灭(根本不亮)，检查站号，波特率(传输速率)和从站总数目的设置。
 - 如果 RD LED 没有发生亮 / 灭，检查布线。
- 2) 确保每个从站中的通信故障(FX_{2N}:M8183 到 M8190, FX_{0N}: M504 到 M511)没有开启，且通信标志(FX_{2N}:M8191, FX_{0N}: M503)没有关闭。当其中的一个通信错误标志开启或数据通信标志关闭时，检查数据寄存器(FX_{2N}:D8211 到 D8218, FX_{0N}: D211 到 D218)中的错误代码。

对于错误代码，请参见 FX 通信用户手册。

4.3 并行连接

- 1) 检查每个通信单元的 RD(RXD) LED 和 SD(TXD) LED 的状态。
 - 如果它们两个都亮起和灭掉，则没有发生错误。
 - 如果 RD(RXD) LED 发生亮 / 灭，但 SD(TXD) LED 没有亮 / 灭(根本不亮)，检查主站和从站的设置
 - 如果 RD(RXD) LED 没有发生亮 / 灭，检查布线。
- 2) 确保主站和从站正确设置，如果设置不正确，对其进行校正。
- 3) 确保主站和从站的设备被正确地操作，如果它们没有被正确地操作，校正程序以便它们被正确操作。

4.4 计算机连接

- 1) 检查每个通信单元的 RD(RXD) LED 和 SD(TXD) LED 的状态。
 - 如果它们两个都亮起和灭掉，则没有发生错误。
 - 如果 RD(RXD) LED 发生亮 / 灭，但 SD(TXD) LED 没有亮 / 灭(根本不亮)，检查站号设置和传输率(波特率)。
 - 如果 RD(RXD) LED 没有发生亮 / 灭，检查布线并确定与可编程控制器的连接。
- 2) 确保通信过程正确执行。如果没有正确执行，校正计算机的设置。
- 3) 检查 NAK 错误代码和可编程控制器的错误代码。

对于错误代码，请参看 FX 通信用户手册。

4.5 RS 指令

- 1) 检查可选设备的 RD(RXD) LED 和 SD(TXD) LED 的状态。
 - 当接收数据时，如果 RD(RXD) LED 未亮，或当数据发送时，SD(TXD) LED 没有亮，检查安装和布线。
 - 当接收数据时，RD(RXD) LED 亮，或当数据发送时，SD(TXD) LED 亮，则安装和布线是正确的。
- 2) 确保数据发送 / 接收计时。例如，在向对方发送数据前，确保对方已经处于接收就绪状态。
- 3) 当不使用停止符时，检查发送数据的容量是否等于接收数据的容量。如果发送数据的容量是可改变的，则使用停止符。
- 4) 确保外部设备正确操作。
- 5) 检查发送数据类型是否和接收数据类型相同。如果不相同，则使之相同。
- 6) 当两个或多个 RS 指令在一个程序中使用时，确保在一个操作周期内，只有一个 RS 指令被激活。当数据正在接收或发送时，不要关闭 RS 指令。
- 7) 在 FX_{2N} 系列(V2.00 或以后版本)中，如果对方设备接收到“NAK”，则 RS 指令将不执行。
设置系统，以便 RS 能够指令执行，即使对方设备接收到“NAK”。